
### Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

# Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

## Протокол испытаний

**№** 07-43-2018 (2020102)



## Культиватор полуприцепной для сплошной обработки почвы КПС-4У

Изготовитель (разработчик)	Адрес
АО "КОРММАШ"	347510,
	Ростовская область, п. Орловский,
	ул. Пролетарская, 34

#### Результаты испытаний (краткие)

Культиватор полуприцепной для сплошной обработки почвы КПС-4У

#### Назначение и описание конструкции машины

Предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным боронованием, на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности, кроме зон, подверженных ветровой эрозии при влажности почвы 8-28 % и твердости почвы до 0,4-1,6 МПа (4-16 кгс/см²).

Культиватор представляет собой конструкцию, состоящую из следующих частей: рамы, сницы, гидроцилиндра, кронштейнов колес, механизма регулировки глубины рабочих органов, рабочих органов, грядилей, приспособления для навески борон.

Качество	ma6att
качество	раооты:

	сплошная культивация почвы
Глубина обработки средняя, см	6,7
Крошение почвы, %:	
- размер фракций, мм	
от 0 до 10 включ.	80,4
св. 10 -"- 25 -"-	10,9
-"- 25 -"- 50 -"-	6,1
св. 50	2,6
Гребнистость поверхности почвы, см	3,6
Подрезание сорных растений, %	100
Вынос влажного слоя на поверхность, %	-1,1
- до прохода	
от 0 до 3 включ.	2,8
св. 3-"-6-"-	6,3
-"-6-"-9-"-	14,9
- после прохода	
от 0 до 3 включ.	1,7
св. 3-"-6-"-	4,6
-"-6-"-9-"-	8,2
Забивание и залипание рабочих органов	Не отмечено

#### Условия эксплуатации:

- навеска (способ агрегатирования)	Полуприцепной
- перевод в рабочее и транспортное положение	Гидросистемой культива-
	тора, управляемой из ка-
	бины трактора
- настройка рабочих органов	Механическая
- время подготовки машины к работе (навески)	0,04
Агрегатирование	Тракторы класса 1,4-2
Потребляемая мощность, кВт	Не определялась
Трудоемкость ежесменного ТО, челч	0,06
Эксплуатационная надежность	Удовлетворительная

Техническая характеристика		
Показатели	Численные значения	
Габаритные размеры, мм:		
- в рабочем положении		
длина	4950	
ширина	4040	
высота	950	
- в транспортном положении		
длина	4820	
ширина	4040	
высота	1250	
Габаритные размеры культиватора с трактором		
МТЗ-82.1, мм:		
- в транспортном положении		
длина	9260	
ширина	4040	
высота	По трактору	
Рабочие скорости, км/ч	8,0-8,4	
Ширина захвата, м:		
- конструкционная	4,04	
- рабочая	3,9	
Транспортная скорость, км/ч	До 20	
Количество обслуживающего персонала, чел.	1	
Дорожный просвет, мм	300	
Масса машины, кг:		
- эксплуатационная с боронами БЗСС-1	990	
Пределы регулирования рабочих органов		
по глубине, см	6-12	
Другие показатели		
Количество стрельчатых лап, шт.	16	
Количество рядов лап, шт.	2	
Ширина захвата лапы, мм:		
- переднего ряда	270	
- заднего ряда	330	
Расстояние между рядами лап, мм	580	
Расстояние между лапами в ряду, мм	520	

Результаты испытаний	
Качество работы	Условия испытаний были типичными для почвенно-
	климатической зоны, за исключением влажности почвы
	на глубине обработки – 6,7 см, в связи с недостаточным
	количеством осадков в период проведения работ в слое
	почвы от 0 до 5 см и в среднем составляла 4,5 % (варь-

ировала от 2,4 до 5,6 %) (по ТУ - 8-28 %); в слое от 5 до 10 см влажность почвы была 16,4 %, а в слое от 10 до 15 см в среднем была 18,6 %. При этом твердость почвы получена от 0,64 до 1,45 МПа (по ТУ - 0,4-1,6 МПа).

Обрабатываемые поля имели ровные рельеф и микрорельеф, по типу почв преобладал выщелоченный темно-каштановый чернозем. Наличие камней на полях не отмечено.

Количество сорных растений на учетной площадке в среднем составило 23 г/м², а их высота в среднем была 4,8 см (по ТУ до 25 см). Количество пожнивных остатков на учетной площадке в среднем составило 5,7 г/см² после предшествующей обработки: сплошной культивации предшественника — озимого ячменя.

При этом показатели качества работы культиватора соответствовали требованиям ТУ и НД. Средняя глубина обработки почвы составила 6,7 см (по ТУ – 6-12 см). Подрезание сорных растений было полным, в соответствии с ТУ – (97±3) %. Гребнистость поверхности почвы составляла 3,6 см (по ТУ не более 4 см). Выноса влажного слоя на поверхность почвы не отмечено, в соответствии с ТУ (не допускается). Крошение почвы по содержанию фракций размером до 25 мм составляло 91,3 %, что соответствует требованиям ТУ – 80 %.

## Эксплуатационные показатели

При средней рабочей скорости движения агрегата 8,2 км/ч и рабочей ширине захвата культиватора 3,9 м производительность за час основного времени составила 3,20 га (по ТУ до 4,65 га). Производительность за час сменного времени составила 2,47 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 4,7 кг/га.

В условиях эксплуатации культиватор полуприцепной для сплошной обработки почвы КПС-4У в агрегате с трактором МТЗ-82.1 надежно выполнял технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.

#### Безопасность движения

Безопасное транспортирование культиватора по дорогам общего пользования в агрегате с ЭС осуществляется при помощи предохранительной цепи на полуприцепной снице, механической фиксации рабочих органов, знака ограничения максимальной скорости и его обозначенных габаритов.

Удобство управ-	Удобно
ления	
Безопасность вы-	Обеспечена
полнения работ	
Техническое об-	Техническое обслуживание (ТО) представляет собой
служивание	комплекс операций по поддержанию работоспособно-
	сти машины. Информация на проведение ТО достаточ-
	но полно отражена в инструкции по эксплуатации, что
	позволяет поддерживать культиватор в исправном со-
	стоянии:
	- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)
	с трудоемкостью проведения 0,06 челч (оператив-
	ная трудоемкость – 0,04 челч).
	Инструкция по эксплуатации содержит достаточно
	информации для эксплуатации, проведения наладок,
	регулировок и операций ТО. Текст и рисунки четкие,
	хорошо читаемые.

#### Заключение по результатам испытаний

Культиватор полуприцепной для сплошной обработки почвы КПС-4У соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82.1 и в условиях эксплуатации надежно выполняет технологический процесс с эксплуатационно-технологическими и агротехническими показателями качества работы, соответствующими требованиям ТУ и НД.

Культиватор имеет хорошую техническую надежность, коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 1,0.

При оценке безопасности и эргономичности конструкции установлено, что культиватор соответствует всем требованиям ГОСТ Р 53489-2009.

Испытания проведены:	ФГБУ "Кубанская МИС"
	352243, Россия, Краснодарский край,
	г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5
Испытания провел:	Деняк Сергей Михайлович
Источник информации:	Протокол испытаний
	№ 07-43-2018 (2020102)
	от 29 октября 2018 года