#### Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

# Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений

Федеральное государственное бюджетное учреждение Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция

## Протокол испытаний

№ 03-24-18 (6240272)



### Дисковая косилка Easy Cut 3200 CRI

Изготовитель (разработчик)	Адрес
фирма «KRONE»	Германия

#### Краткие результаты испытаний

Дисковая косилка Easy Cut 3200 CRI

#### Назначение и описание конструкции машины

Дисковая косилка Easy Cut 3200 CRI (далее косилка) предназначена для скашивания травяных культур с одновременным плющением и укладкой скошенной массы в прокос.

Косилка состоит из косилочного блока подвешенного на раме и имеющая собственные колеса, тягового дышла с гидравлическим приводом. В передней части косилочного блока расположен ротационный режущий аппарат, который скашивая массу, транспортирует ее к вальцевываему аппарату и далее через валкообразующее устройство укладывает в валокая.

Косилка работает с тракторами мощностью  $59/80~(\kappa B \tau / \pi.c.)$  и числом оборотов ВОМ трактора - 1000 об/мин.

Качество работы:		
Ширина захвата, м:		
- конструкционная	3,2	
- рабочая	3,04	
Транспортная скорость, км/ч	до 40	
Производительность в час, га:	до то	
	4,0	
- основного времени	,	
- сменного времени	3,2	
Число обслуживающего персонала, чел.	1	
Условия эксплуатации:		
<ul> <li>навеска (присоединение изделия) на трактор (способ агрегатирования)</li> </ul>	навесная, ротационная	
<ul> <li>перевод в рабочее и транспортное положение</li> </ul>	Гидравлический, ручной	
<ul> <li>настройка рабочих органов</li> </ul>	Ручной способ	
- время подготовки машины к работе		
(подсоединение),чел-ч.	0,1	
Энергосредство для агрегатирования	Трактора мощностью 59/80 (кВт/л.с.)	
Трудоёмкость ежесменного ТО, челч	0,18	
Эксплуатационная надёжность	Хорошая	
Техническая характеристика		
Показатели	Численные значения	
Габаритные размеры изделия в рабочем/транспортном положении, мм:		
- длина	5400/5600	
- ширина	4400/3000	
- высота	1730/2080	
Рабочая ширина захвата, м	3,04	
Дорожный просвет, мм.	480	
Привод	от ВОМ трактора 1000 об/мин	
Режущий аппарат:		

- ширина захвата режуще	го аппарата, мм	3200	
- количество роторов на с			
аппарате, шт.	1 2	5	
- количество барабанов н	а одном		
режущем аппарате, шт.		2	
- количество ножей на ро	горе, шт.	2	
- диаметр ротора косилки	по концам		
ножей, мм		400	
Плющильный аппарат:			
- тип		вальцевая	
		плющилка	
- ширина, мм		2500	
- частота вращения об/ми		600/900	
Результаты испытаний			
Эксплуатационные показатели  ———————————————————————————————————	эксплуатации». выполнялся успроцесса в пери коэффициент на единице. Показа процесса соответ При установочно АИСТ 1.14-201 потери получен составили 0,6% 1,5%), плющени 100% (по СТО Азагрязнения поче Эксплуата косилки Еазу Сталаковых трав скошенной масси Косилка а и обслуживалась При сред 15км/ч по СТО ширине захвата времени получен Произво рассчитана при длине гона 1,1 использования сталаковая технологический	стойчиво. Нарушений технологического под испытаний не отмечено, в связи с этим дежности технологического процесса равен тели качества выполнения технологического гствуют данным нормативной документации. Ой высоте среза 8,0см (3-9см по данным СТО 2), фактическая составила 8,6см. Общие ды за счет превышения высоты среза и (по данным СТО АИСТ 1.14-2012 не более пе растений осуществлялось полностью на АИСТ 1.14-2012 не менее 90%). Забивания и вой скошенной массы не наблюдалось. Пационно-технологическая оценка дисковой из 3200 СК проведена на кошении сеяных с одновременным плющением и укладкой в в прокос. Пагрегатировалась с тарктором Беларус 1221.2 годним трактористом дней рабочей скорости агрегата 13,0км/ч(до АИСТ 1.14-2012) и фактической рабочей 3,04м, производительность за 1 час основного на 4,0га (3,5-4,0 га по данным ИЭ). дительность за 1 час сменного времени средних размерах «модельного» хозяйства: км и площади поля 55га. Коэффициент менного времени получен 0,8 косилка Easy Cut 3200 CR выполняет процесс с показателями качества, ми требованиям СТО АИСТ 1.14-2012 и	
Безопасность движения	Безопасно	ость движения соответствует требованиям спортная скорость по дорогам общего	

Удобство управления	Удобно
Безопасность выполнения работ	Отмечено 3 несоответствия требованиям безопасности и эргономичности, которые указаны в п.п. 4.3.5, 4.5.2, 4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009: - косилка не комплектуется противооткатными опорами; - отсутствуют обозначения мест установки домкратов; - снижен уровень безопасности из-за того, что на машине имеются наклейки с надписями по технике безопасности, не
	переведенными на русский язык.
Техническое обслуживание	Техническое обслуживание включает в себя: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Проведение ТО выполняется одним человеком и не вызывает затруднений. Инструмент используется из комплекта трактора, которого достаточно для выполнения ТО косилки. Трудоемкость ЕТО – 0,18 челч. Руководство по эксплуатации выполнено удовлетворительно и содержит достаточно сведений об устройстве и эксплуатации, однако требует корректировки

## Заключение по результатам испытаний

Испытаниями импортной дисковой косилки Easy Cut 3200 CRI установлено, что образец соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надёжности и безопасности.

Испытания проведены:	ФГБУ «Владимирская МИС», 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2
Испытания провёл:	Красников М.Е.
Источник информации:	Протокол испытаний № 03-24-18 (6240272) от 13 августа 2018 года